

Operating Instructions

Power On

With probe at least 300mm/1' away from metal objects, press the Power button (5). The unit will beep twice and the LED (3) will illuminate.

When auto-calibration is complete, a short beep indicates that the pinpointer is ready to use.

When a detection occurs, the vibration* will intensify, and the beeps will emit increasingly closer together. When the detected object is very close to the probe, the beep becomes a continuous tone.

Power Off

Press the Power button (5). Three short beeps will emit and the pinpointer will power off.

Lost-Alarm

When the pinpointer is switched on but has been inactive for approximately 3 minutes, a long alert beep will emit. This will repeat every 10 seconds unless a detection occurs.

If the pinpointer is inactive for another 5 minutes, it will automatically power off.

Low Battery

Low Battery is indicated by a flashing LED* (3).

When the battery level is critically low, the pinpointer will automatically power off.

Sensitivity*

To increase sensitivity, press + (6). When maximum sensitivity is exceeded (level 5), there will be a long beep.

To decrease sensitivity, press - (7). When minimum sensitivity is exceeded (level 1), there will be a long beep.

Ferrous Tone ID*

To enable Ferrous Tone ID, hold the pinpointer away from metal objects, then press and hold + (6) for 3 seconds. There will one long beep.

When the pinpointer is close to the target:

Interrupted chirping tones upon detection indicate a ferrous target.

Ferrous Tone ID is effective when the probe is 10–15 mm (approx. ½") from a ferrous object.

To disable Ferrous Tone ID, press and hold - (7) for 3 seconds, until the unit emits one long beep.

Audio Indication*

To turn audio tones ON (default), hold down + (6) when turning on the pinpointer.

To turn audio tones OFF, hold down - (7) when turning on the pinpointer.

Предупреждение об утере

Если пинпоинтер включен, но не используется в течение приблизительно 3 минут, устройство выдаст длинный предупреждающий сигнал. Этот сигнал будет повторяться каждые 10 секунд.

Если пинпоинтер не будет использоваться еще в течение 5 минут, он автоматически выключится.

Factory Reset

From off, press and hold the Power button (5). After two long beeps, continue to hold for 5 seconds. One long beep followed by two short beeps will indicate when Factory Reset is complete.

General Maintenance

To maintain a waterproof/splash proof seal, ensure that the battery cap O-ring is periodically lubricated with silicone grease.

Always check that the battery cap O-ring and screw threads are clear of dust, sand, and grit.

Индикация железосодержащих целей*

Чтобы задействовать функцию индикации железосодержащих целей, убедитесь, что вблизи

* PRO-FIND 35 only

EN

Instructions d'utilisation

Mise en route

Placez la sonde à une distance minimale de 300 mm/1' de tout objet métallique, puis appuyez sur le bouton d'alimentation (5). L'unité émet deux bips sonores et la LED (3) s'illuminne.

Une fois le calibrage automatique terminé, un bip court indique que le pointeur de centrage est prêt.

En cas de détection, les vibrations* s'intensifient et l'unité émet des bips de plus en plus rapprochés. Lorsque l'objet détecté est très proche de la sonde, les bips laissent place à un signal sonore continu.

Mise hors tension

Appuyez sur le bouton d'alimentation (5). Le pointeur de centrage émet trois bips courts puis s'éteint.

Alarme d'inactivité

Le pointeur de centrage émet un long bip d'alerte lorsqu'il est allumé, mais qu'il est incapable depuis environ 3 minutes. Il continue d'émettre le bip d'alerte toutes les 10 secondes jusqu'à ce qu'il détecte une cible.

Le pointeur de centrage s'éteint automatiquement après 5 minutes supplémentaires d'inactivité.

Batterie faible

La LED clignote pour indiquer un niveau de batterie faible* (3).

Le pointeur de centrage s'éteint automatiquement lorsque la batterie est trop faible.

Sensibilité*

Pour accroître la sensibilité, appuyez sur + (6).

Le pointeur émet un bip long lorsque le niveau maximum de sensibilité est dépassé (niveau 5).

Pour réduire la sensibilité, appuyez sur - (7).

Le pointeur émet un bip long lorsque le niveau minimum de sensibilité est dépassé (niveau 1).

Identification sonore des métaux ferreux*

Pour activer l'identification sonore des métaux ferreux, tenez le pointeur de centrage éloigné de

Инструкции по эксплуатации

Включение

Убедитесь, что рабочая область пинпоинтера находится на расстоянии не менее 300 мм/1' от металлических предметов, а затем нажмите кнопку питания (5). Устройство выдаст два звуковых сигнала, и загорится светодиодный фонарик (3)*.

Когда автокалибровка будет завершена, Вы услышите короткий звуковой сигнал, информирующий о готовности устройства к работе.

Ferrous Tone ID is effective when the probe is 10–15 mm (approx. ½") from a ferrous object.

To disable Ferrous Tone ID, press and hold - (7) for 3 seconds, until the unit emits one long beep.

Аудио Индикация*

To turn audio tones ON (default), hold down + (6) when turning on the pinpointer.

To turn audio tones OFF, hold down - (7) when turning on the pinpointer.

Предупреждение об утере

Если пинпоинтер включен, но не используется в течение приблизительно 3 минут, устройство выдаст длинный предупреждающий сигнал. Этот сигнал будет повторяться каждые 10 секунд.

Если пинпоинтер не будет использоваться еще в течение 5 минут, он автоматически выключится.

Factory Reset

From off, press and hold the Power button (5). After two long beeps, continue to hold for 5 seconds. One long beep followed by two short beeps will indicate when Factory Reset is complete.

Чувствительность*

Чтобы увеличить чувствительность, нажмите «+» (6). При достижении максимальной чувствительности (уровень 5) устройство выдаст длинный звуковой сигнал.

Чтобы уменьшить чувствительность, нажмите «-» (7). При достижении минимальной чувствительности (уровень 1) устройство выдаст длинный звуковой сигнал.

Индикация железосодержащих целей*

Чтобы задействовать функцию индикации железосодержащих целей, убедитесь, что вблизи

* PRO-FIND 35 only

RU

Instrucciones de uso

Encendido

Aleje la sonda un mínimo de 300mm/1' de cualquier objeto metálico y presione el botón de encendido (5). El aparato emitirá dos señales acústicas y se iluminará el LED (3)*.

Tras completarse la auto calibración, una señal acústica breve indica que el localizador está listo para usarse.

Cuando se presenta una detección, la vibración* se intensifica y los sonidos se emiten de manera cada vez menos espaciada. Si el objeto detectado se encuentra a una distancia muy corta de la sonda, el sonido se vuelve un tono continuo.

Apagado

Presione el botón de encendido (5). Sonarán tres señales acústicas breves y el localizador se apagará.

Indicación de audio*

Para ENCENDER los tonos de audio (por defecto), mantenga presionado + (6) al encender el localizador.

Para APAGAR los tonos de audio, mantenga presionado - (7) al encender el localizador.

Si no se presiona + (6) o - (7) al encender el localizador, se seleccionará por defecto el último modo de audio empleado.

Restablecimiento de fábrica

Con el aparato apagado, mantenga presionado el botón de encendido (5). Siga presionándolo durante otros 5 segundos después de escuchar las dos señales acústicas largas. Una señal acústica larga seguida de dos señales más cortas indica que se ha completado el restablecimiento de fábrica.

Batería baja

El centelleo de un LED* (3) indica que la batería está baja.

Si la batería alcanza un nivel excesivamente bajo, el localizador se apagará automáticamente.

Sensibilidad*

Para aumentar la sensibilidad, presione + (6). Si se rebasa la sensibilidad máxima (nivel 5), sonará una señal acústica larga.

Para disminuir la sensibilidad, presione - (7). Si se rebasa la sensibilidad mínima (nivel 1), sonará una señal acústica larga.

Tono de identificación de materiales ferrosos*

* Solo PRO-FIND 35

ES

Instruções de uso

Ligar o detector

Com a sonda distante pelo menos 300mm/1' de objetos metálicos, aperte do botão Ligar (5). A unidade irá soar um bipe duas vezes e o LED (3)* irá acender.

Quando a auto-calibração estiver completa, um bipe curto indicará que o localizador está pronto para uso.

Cuando ocorrer uma detecção, a vibração* ficará mais intensa e os sons se emitirão de maneira cada vez menos espaçada. Quando o objeto identificado estiver muito próximo à sonda, o bipe se tornará um bipe contínuo.

Desligar o detector

Pressione do botão Ligar (5). Serão emitidos três bipos curtos e o localizador será desligado.

Alarma de inatividade

Quando o localizador é ligado mas fica inativo por cerca de 3 minutos, um longo bipe de alerta é emitido. Isso irá se repetir a cada 10 segundos, a menos que ocorra uma detecção.

Se ele ficar inativo por mais 5 minutos, será automaticamente desligado.

Redefinições de fábrica

Com ele desligado, pressione e segure o botão Ligar (5). Após dois bipos longos, continue a pressionar por 5 segundos. Um bipe longo seguido de dois curtos irá indicar que a redefinição está completa.

Manutenção geral

Para manter a vedação à prova d'água / respingos, certifique-se de que o O-ring da tampa da bateria seja periodicamente lubrificado com graxa de silicone.

Sempre verifique se o O-ring da tampa da bateria e as roscas estão livres de poeira, areia ou pó.

*Somente PRO-FIND 35

Quando o localizador estiver próximo do alvo:

Tons oscilantes e variados durante a detecção indicam um alvo ferroso.

O tom de identificação de ferro é eficaz quando a sonda está a 10–15 mm (aprox. ½") de um objeto ferroso.

Indicação sonora*

Para LIGAR o tom de áudio(padrão), pressione + (6) ao ligar o localizador.

Para DESLIGAR o tom de áudio, pressione - (7) ao desligar o localizador.

Se + (6) ou - (7) não forem pressionados ao ligar o localizador, ele irá ligar no último modo sonoro usado.

النخمة الصوتية المميزة للحديد*

لتفعيل النخمة الصوتية المميزة للحديد امسأ أداة التحديد الدقيق ببعضها عن الأجزاء المعدنية ثم اضغط على + (6) واحفظه به مضغوطا لمدة 3 ثوانٍ. تصدر إشارة صوتية واحدة طويلة.

عندما تكون أداة التحديد الدقيق قريبة من الهدف: تشير الإشارات الصوتية المتقطعة التي تشهي صوت الصريح بعد الكشف إلى هدف حديدي.

عندما تبدأ عملية الكشف ببرد الاهتزاز: تكون الإشارة الصوتية المميزة للحديد فعالة عندما يمكن الكشف عن أداء التحديد الدقيق.

عندما ينبع ماء من العين: تكون الماء مغطى بثقب في الجسم العديدي.

عند تشغيل أداة التحديد الدقيق ستعود بشكل افتراضي إلى أداة التحديد الدقيق.

الإشارات الصوتية*

اضغط على زر الإيقاف (5). تصدر ثلاثة إشارات صوتية.

وتوتفق آداة التحديد الدقيق.

الإيقاف*

اضغط على زر الإيقاف (5). تصدر إشارة صوتية.

وتوتفق آداة التحديد الدقيق.

تبييض الضياء*

إذا كنت تشغيل آداة التحديد الدقيق وطلت غير فعالة.

لحوالي 3 دقائق، تنسفه تباعياً تباعياً تباعياً تباعياً.

وستعود الإشارة كل 10 ثانية إلى أن تبدأ عملية الكشف.

إذا ظلت آداة التحديد الدقيق غير فعالة لحوالي 5 دقائق أخرى، ستتوقف آدا